



Mapa de riesgos por hundimiento y fracturamiento.



Hundimiento acumulado (m) (1862-2005)



Fuente: Geoinformática, 2008 (modificado en escala de colores)



### SIMBOLOGÍA

**Vulnerabilidad**

Alta (Red square) Vulnerable (Yellow square) Baja (Green square)

**Límites políticos**

Azcapotzalco (Black outline) Límite delegacional (White outline) Estados colindantes (Light green outline) Colonias (Blue outline)

**Vías de comunicación**


Eje vial (Thin grey line) Vía primaria (Thick red line)

**Datos de relieve**

**Altitud**

Máxima: 2268 msnm  
Mínima: 2239 msnm

**Datum:** WGS84  
**Sistema de coordenadas:** Geográficas  
**Gradícula:** 0° 0' 1"  
**Unidades:** Grados



**Director:** Dr. Juan Carlos Mora Chaparro  
**Asesor:** Dr. Raúl González Herrera  
**Supervisora General:** Ing. Karen Michel Gil Frausto  
**Supervisora de Sistemas de Información Geográfica:** Ing. Venancia López Hernández  
**Supervisora de Diseño:** Lic. Silvia Berenice Lovera Salazar  
**Responsable de la delegación:** Biol. Felipe de Jesús Pérez Rueda  
**Responsable de Sistemas de Información Geográfica:** Pas. Ing. Arturo Antonio López  
**Responsable de campo:** Lic. Erika Salgado Martínez

**Colaboradores:** Lic. Alma Belén Jiménez Franco, I.Pas. Lic. José Israel Barrera Reyes, Pas. Ing. Adriana Palmas Cruz, Ing. Alondra Gil Rios, Ing. Lucía Ávila Martínez, Lic. Alma Belén Jiménez Franco, Lic. Karen Zárate Vargas, Lic. Mariana Estefanía Torres Guerrero, Lic. Victor Manuel Manrique, Pas. Biol. Sandra Castillo Alfaro, Pas. Ing. Armando López Cruz, Pas. Ing. Arturo Antonio López, Pas. Ing. Benjamín de la O Bastian, Pas. Ing. Brenda Berenice Bautista Moreno, Pas. Ing. Carlos Adrián Martínez López, Pas. Ing. Christopher Gómez González

**Colaboradores externos:** Pas. Ing. Víctor Hugo Márquez Mayer, Pas. Ing. Víctor Manuel Marín Sevilla, Pas. Lic. Andrés Prado Lallande, Pas. Lic. Hugo Mendoza Castañeda, Pas. Lic. Jairo Rafael Abarca Cordero, Pas. Lic. Oscar Alberto Ramírez García, Pas. Lic. Valeria Sáenz Alarcón

**Director:** Pas. Ing. Diana Rugerío Galván  
**Asesor:** Pas. Ing. José Guillermo Romero Munguía, Pas. Ing. Martín Alberto Hernández Rivera, Pas. Ing. Omar Silvano Cuevas Morales, Pas. Ing. Raymundo Gabriel Herrera González, Pas. Ing. Víctor Hugo Márquez Mayer, Pas. Ing. Víctor Manuel Marín Sevilla, Pas. Lic. Andrés Prado Lallande, Pas. Lic. Hugo Mendoza Castañeda, Pas. Lic. Jairo Rafael Abarca Cordero, Pas. Lic. Oscar Alberto Ramírez García, Pas. Lic. Valeria Sáenz Alarcón